

17.11.2023

Proces verbal de constatare

Inspectia video punctul de lucru, Mun. Târgu Mureș, str. Substejeriș, s- a efectuat pe conducta de canalizare pluvială DN300mm spre aval, din căminul de vizitare aducțiune, la data de 20.10.2023.

După examinarea segmentului de conductă, se localizează surpare la distanța de aproximativ 19m. Segmentul de conductă între căminul de vizitare și până la distanța de 16,73m este din oțel, după acest punct conductă din beton.

Căminul de vizitare din aval nu s- a localizat din cauza că camera de inspecție nu a înaintat mai mult de 19m. Hidrocurățarea conductei nu se poate realiza din cauza că autoutilitara de 18 tone nu are acces la căminul de vizitare.

S.C. Clean Speed S.R.L. deține Certificat de atestare a Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015, nr. IT 99151 emis de Rina Simtex cu valabilitate până la 13.05.2024 pentru activități specifice lucrărilor tehnico-edilitare și Certificat de atestare a Sistemului de Management de Mediu ISO 14001:2015, nr. IT 99152 emis de Rina Simtex cu valabilitate până la 13.05.2024 pentru activități specifice lucrărilor tehnico-edilitare

Lorand Muica

